

◇ 循環ろ過材交換のお勧め ◇



経年使用により、ろ過装置内部ろ過材は汚れています。

(既設ろ過材状況)

※ ろ過材の汚れにレジオネラ属菌の原因となるバイオフィルムが形成されている可能性があります。




汚れたろ過材を抜き出します。

合わせて機器類の点検実施もご検討下さい。



新しくろ過材を充填します。



(電動弁点検中)



ろ過材交換後



(薬注装置点検中)

※ 1～2年に1回程度、汚れたろ過材の交換実施をご検討下さい。

浴槽施設安全管理のため、レジオネラ対策と合わせ機器点検実施をお勧め致します。

お見積は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

〒811-1355
福岡市城南区東油山6丁目17-20
大蔵機械株式会社
電話 092-801-5123(代)
FAX 092-801-6971