



ジェットの出が悪い 全く出ない

思い切って、浴槽に穴を開けました。

《 こんなお仕事をさせて頂きました。 》

市営社会福祉センター様にて  
ジェットノズルの出が悪く  
何度も清掃しても改善されないと  
ご相談を頂きました。



穴を開けた状態

穴を開ける前

空気吸込み口も新設しました。




新しくジェットノズルを設置しました。



ジェットノズル取付け後、快調です。

屋外の配管は、こんな感じです。



弊社には、少し変わったお仕事を  
させて頂きましたので  
ご紹介させて頂きました。